



BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI
KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
 BALESETVIZSGÁLATI OSZTÁLYA

3442 ügyszám

43. vonalszám

1944

K i s p e s t
 áltomás

évi

1944 JÚN. 24.

hó n.

Személyzet:

Tanuk:

Dömötör János

Faragó 2 István

Szabó Bálint

Betör

2 2 2

Tárgy:

1944 JÚN. 24.

21.22 órakor a Szent Imre herceg uton

történt: baleset, E. H.

Tanukihallgatás végett kiadatott:

Visszaérkezett:

194 évi hó n.

194 évi hó n.

Átvette:

Átvette:

Vizsgálatra kiadatott:

Visszaérkezett:

194 évi *1944 JÚN. 27.* hó n.

194 évi *1944* *18* hó n.

Átvette:

Átvette:

A baleset oka:

ingózkodásból kiestet!

Irattárba:

B. Sz. K. Rt.
B. H. É. V.

szám

1110pest

p. u.



Budapest Főváros Levéltára

Jelentés

Név: Hős István 267. ell. szám.

Sombath év 1944 június hó 24. nap.

Baleset. Összeütközés. Kisiklás. Forgalmi akadály.

Jelentem 21 ó. 22 p.-kor 1110pest. Ist. Imre kerület és a Nagy László utca -út -utca

SZ. ház előtt 43 jlz. SZ.

9602 motor 9603 pót pót vonat

Győr utca végáll. felé, melyet Dömötör János nevű melyen

5208 SZ. kvtó vezetett
klz volt szolg.-ban
klznő volt szolg.-ban

által

vezetett hajtott számú , mely

felé haladt.

Tulajd. neve :

foglalk. : lakása :

A járművön történt kár:

A villamoson történt kár: 9602 n. horosi eleldmentő

denházi eltörött.

Intézkedett: 10254 sz. rendőr 101 őrszoba forg. ak.: 20 p.

Sérültek: öv. Steiner Gyuláné 72 éves
keveskedő (lak. This, est Rakovním 7611)

Tanuk: 2 db a személynél 2. 2. 2.

Az esemény rövid leírása: Feltekintve, hogy a tub-
oldalán jérett vonat elé vetette
magát a fentmencelt személy. A
This, esti tényleg vetik ki a
vonat elől. A This, esti mentő a
beálló halált állapította meg.
A 9602 n. hosi életmentő oltóháza
eltört. Interkedő rendőr This
9. Mihály 10257 n. 101 örmőbe aká
a hirt. előhittotta, a This, esti
hazivánságra. Az esetet nem
láttam forg. ak. 20' és a hős v.
ingy. jelentve.

Hős István
2672. ell.



Sérültek: <i>ö. v. Steiner Guláné 72 éves</i> <i>kereskedő, a helyszínen meg-</i> <i>halt.</i>		<i>Élítés</i>		<i>28,3</i>
		Hely: <i>Kispest</i> <i>Szentmárta-herceg-ut. Nagy S. u. 11. felé</i>		
		Idő: 194 <i>4</i> . év <i>VII.</i> hó <i>24.</i> n. <i>21.</i> óra <i>22.</i> perc		
		Akadály: <i>20</i> perc	Jelentették: <i>21</i> óra <i>44</i> perc	
<i>3442/944</i>		<i>Öngyilkos sérültekkel a</i> <i>vill-pont elé vezettem magam</i> <i>ami elgyőzött.</i>		
Összeütközött jármű:		Összeütköző jármű:		
Visz.: <i>43</i>	idegen:	Visz.:	idegen:	
<i>9602 m.</i>	Vezető: <i>Dömötör Fános</i>	<i>m.</i>	Vezető:	
<i>9603 I. p.</i>	<i>5209 sz.</i>	<i>I. p.</i>		
<i>II. p.</i>	Sérülés:	<i>II. p.</i>	Sérülés:	
Intézkedő rendőr: <i>10254 sz. / 101. örköb.</i>		Jelen volt: <i>Ható úr felügyelő és Török</i>		
Jelentve: <i>Hó's elh.</i>		Tanuk: <i>2</i>		Értesítve:
		Felvette: <i>Csonka</i>	<i>VII.</i> Igazgatás	Látta:
			<i>ritorika</i> Szakosztály	





Kispest

A jelentést pontosan kell kitölteni.

Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság
és az érdekkörébe tartozó vállalatok egyesített ügyvezetése.

Forgalmi szakosztály.

3442/944

Dömötör György 1309 számú ~~mozdony~~ ~~motorvezető~~ ~~gépkocsivezető~~ kocsivezető
Pestszentlőrinc lakás: ~~út~~ ~~utca~~ ~~tér~~ szám em. ajtó

jelentése balesetről.

Mikor történt a baleset? Szombat 1944 év VI hó 24n

21 óra 22 perckor. Vonalszám: 43

Melyik vonalon? Maria T. holt - Győr m.

Menet merre? Győr m. végállomás felé.

Melyik úton, utcában vagy téren? Szent György tere m.

Hányas számú ház előtt?

Mely utcák, állomások között? Győr tere - Nagy László t.

Melyik utca, út-átjáró keresztezésén?

Hányas számú vezetéktartó oszlopok, szelvények között?

Az utca melyik oldalán haladt az autobusz? (bal, jobb, közép)

Az úttést milyen volt? (száraz, nedves, síkos, locsolt)

Mótorkocsi
Mozdony száma: 9602

Gépkocsi
A pótkocsi számai: 9603 **E.H.**

Mótorkocsi
Mozdony száma: Fékek állapota: láb-, léglék jó
Gépkocsi
Pótkocsi villamosfék kézfék

A mozdony-, motorvezető Dömötör György látta-e az esetet?
A kocsivezető: Dömötör György látta-e az esetet?
A gépkocsivezető:

A mótorkocsi kalauzának neve, száma? Farago 2 György 3268

A HÉV. vonatvezető neve? Pestszentlőrinc Károlyházy Látta-e az esetet? nem
Lakása:

A pótkocsi kalauzának neve, száma Szabó Tibor 3323

Pestszentlőrinc áll. telep 145/1 Látta-e az esetet? nem
Lakása:

A pótkocsi kalauzának neve, száma:

Lakása: Látta-e az esetet?

A pótkocsi kalauzának neve, száma:

Lakása: Látta-e az esetet?

A sérült neve Öst. Steiner Gyuláné 72 éves

« « foglalkozása: kereskedő

« « lakása: Kispest Rakóczi m. 76

Mi baja történt? meghalt

Ha többen sérültek meg, azok neve, foglalkozása és lakása?

.....

.....

.....

.....

A mentők közbeléptek-e? igen

Ha igen, a sérültet hová szállították?

A sérült saját lábán távozott-e?

Az intézkedő rendőr neve: Zsolt Mihály

« « száma: 10256

« « látta-e az esetet? nem

« « hol található? 10256 számú őrszobán.

.....

A tanu:



Bármily jelentéktelennek lássék is a baleset, a lehetőség szerint mennél több tanu veendő fel.

neve :

lakása :

neve :

lakása :

neve :

lakása :

neve :

lakása :

neve :

lakása :

neve :

lakása :

Hogyan történt az összeütközés?

Gelentem a mai napon a 43- jelek vona
lon menet Győr új végállomás felé
a 9602-9603- számú kocsmával 21 óra
22 perckor, a megengedett sebesség-
gel haladtam. A Nagy Sándor utca
és bent Győr hírcsúcs ut keresztezésénél
az úttestről a kocsi elémbe vettette
magát örv. Steiner Gyuláné 72 éves
kereskedő lakos: Kispeszt Pálkocsi.

utca 76 szám alatt. A kocsimat
a rövid fékút miatt megállítani
nem tudtam és így a fékület a
türeltők vettek ki a kocsi a löl
A kispeszt mentők a beállót
habált állapítottak meg. A garolás
következtében a 9602- számú
mentő deszkája előrött, az eset
20- perces forgalmi akadályt
okozott az érintendő rendőr
Kiss Gy. Mihály 10254. számú rendőr
található 101. öm.óban

Kispeszt 1944 VI 24.

Dömötör János 5209 kvt

Faragó L. István 3268 kvt

Brabó Pálint 3323 kvt

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

3442 / ü. sz.
9444

Jegyzőkönyv

Felvételetett Budapesten, 194 ⁴évi VI hó ³⁰n.

Jelen voltak:

Alulírottak.

Tárgy:

194 ⁴évi VI hó ²⁴n ^{d. e.} ²¹óra ²²perckor

a ⁴³ jelzésű viszonylatban közlekedett 9602-9603 számú

~~villamoskocsi~~
~~villamosvonat~~ menet ~~Mezőtér~~ felé a ~~Mezőtér~~

~~autobusz~~ ~~Hősök tere~~ utcaiban összeütközött a ~~sz. Steiner Gyuláné~~ ~~76~~

(~~Mezőtér~~: ~~Rákóczi u. 76~~) sérelmére történt baleset tulajdonát képező és

(lakik:)

által ~~vezetett~~ ~~hajtott~~

~~kerékjárral.~~
~~autóval.~~
~~fuvarkocsival.~~
~~kézi kocsival.~~

Az összeütközés folytán ~~megrongálódott.~~

Saját kár:

Megsérült:

(lakik:)

A mentők a ~~kórházba szállították.~~

A ¹⁰²⁵⁴ számú rendőr a ¹⁰¹ számú őrszobáról intézkedett.

~~Dörmöthi János~~ ~~Közbiztonsági~~ ~~vész~~

~~Faragó István~~ ~~Közbiztonsági~~ ~~vész~~ ~~3168~~ ~~kg~~
~~Ulsz: 924~~ ~~10/11~~ ~~Ulsz: Rákóczi u. 43~~

A 43 jéhszi ut. v. gópa Kersijának Kelauya
vottan

Az oszt lefűsűt nem látam.

Hallottam, hogy ez Jhdra nő öngyűlöss aji
vondulást Kőpötlőnt a beludi vntuik el
nyost ejjel 21 22 kó - a Kőpöti St
Tovse bereg. uton, a Kőpöti tere is a
Nagy S. u. Kőpöti.

A vlt. alá került is ott nyomtam
semitőre bebehalt.

Tűzoltók emelték ki a hullát.
Pondóri intézkedtek.

Kimff

Furcogó? István 3268

Vélemény.

Az esetet a halotti vitámszó elő ugrot
nő öngyilkossági kísérlete okozta.

A beleszót vizsgálván a vit. alatt nyomában
meghat.

Komolytémát nyomában terheli
munkái, hogy a helyes gőzölésnél
szentármit egyáltalában nem vettek fel.
U. g. úszóid.

A beleszót a vizsgálat.



